

INTERROGAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROVERETO

Rovereto, 28 maggio 2026

In data 2 settembre 2025 avevo presentato un'interrogazione riguardante il Lido di Rovereto, situato alla foce del Leno, nella zona del Navicello, immediatamente dopo il ponte delle Zigherane. Si tratta di un luogo particolarmente suggestivo che, durante il periodo estivo, offre a numerosi cittadini la possibilità di trascorrere momenti di relax e di sollievo dal caldo cittadino.

Nella medesima interrogazione veniva evidenziato come il percorso Kneipp, inaugurato nel 2015, versasse in uno stato di totale abbandono, ridotto ad un modesto rivolo d'acqua peraltro sporca e non idonea alla normale fruizione pubblica.

Nella risposta fornita dall'Amministrazione comunale veniva comunicato che erano state impartite precise indicazioni operative finalizzate ad intensificare gli interventi di manutenzione ordinaria, con particolare attenzione ai mesi estivi e autunnali, con i seguenti obiettivi:

- garantire la costante fruibilità del percorso Kneipp;
- migliorare la qualità complessiva degli spazi destinati alla collettività.

Per quanto concerneva il ridotto afflusso idrico, veniva inoltre assicurato un intervento manutentivo di modesta entità sul manufatto di derivazione, finalizzato a:

- migliorare la regolazione dell'afflusso dell'acqua;
- garantire un deflusso regolare e continuo lungo l'intero percorso;
- prevenire situazioni di carenza idrica tali da compromettere la funzionalità dell'impianto.

Tale intervento avrebbe dovuto essere realizzato nel periodo autunnale-invernale del 2025, così da rendere pienamente fruibile il percorso in vista della stagione estiva 2026.

In data 27 maggio 2026, alle ore 9.30, ho effettuato un sopralluogo constatando quanto segue:

- l'acqua che alimenta il percorso Kneipp presenta un flusso ancora più ridotto rispetto a quello riscontrato nel settembre 2025, con conseguente formazione di pozze stagnanti nelle quali proliferano insetti di ogni genere, comprese presumibilmente le zanzare, notoriamente vettori di malattie infettive;
- il percorso risulta completamente invaso da alghe e vegetazione; in particolare, nella zona in prossimità del ponticello in legno, tale accumulo agisce come un vero e proprio tappo, causando la formazione di ulteriori ristagni d'acqua pullulanti di insetti.

Alla luce di quanto constatato, appare evidente che non sia stato posto in essere alcun intervento concreto volto a restituire alla cittadinanza la piena fruibilità di un bene pubblico che oggi versa in uno stato di sostanziale abbandono, trasformandosi in un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti molesti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Il disservizio segnalato con la presente interrogazione risulta pertanto intollerabile, soprattutto alla luce del considerevole lasso di tempo trascorso e degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale nella precedente risposta.

Tutto ciò premesso, si INTERROGA la Sindaca del Comune di Rovereto per sapere:

- se intenda assumere personalmente ogni iniziativa necessaria, quale responsabile dell'attuale Amministrazione comunale, per porre finalmente rimedio alla criticità già segnalata nel settembre 2025 e tuttora irrisolta, restituendo ai cittadini la piena e corretta fruibilità di un

bene pubblico.

Si allegano tre fotografie scattate in data 27 maggio 2026.

Si richiede risposta scritta.

Rovereto, li 28 maggio 2026

Il Consigliere Comunale (P.A.T.T.)

Domenico Catalano