



Comune di Rovereto

ASSESSORATO ALLA QUALITA' DEL VIVERE URBANO

COMUNE di
ROVERETO
c_h612
A00001
Prot. P
N.0021958 - dd 28/03/23
Fasc: 14 2023/0000002



Pregiatissimo Consigliere
RUGGERO POZZER
ruggeropozzer@gmail.com

Spettabile
SEGRETERIA GENERALE
segreteria@comune.rovereto.tn.it

Rovereto, 24 marzo 2023

OGGETTO: Risposta all'interrogazione n.14 "Biodigestore fermo"

In risposta all'interrogazione "Biodigestore fermo", ns prot. n. 12828 dd 21 febbraio 2023, si precisa quanto sotto riportato.

1 e 2. In merito all'interruzione del trattamento FORSU presso l'impianto di depurazione di Rovereto, il Servizio gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione della Provincia ha comunicato che dal 27.12.2022 al 15.01 us l'impianto non era in funzione per manutenzione straordinaria programmata del mulino con sostituzione di tutta la componentistica usurata. Questi interventi di riparazione si rendono necessari in quanto nella FORSU che viene conferita all'impianto vi sono materiali estranei che ne accelerano l'usura. La percentuale di materiale che viene scartato dall'impianto si attesta al 20% in peso della quantità conferita.

Il 9 gennaio 2023 si è manifestato l'intasamento di uno dei due digestori anaerobici a causa della presenza di plastiche nella parte sommitale dello stesso; questo fenomeno dell'accumulo di materiali plastici è dovuto alla notevole presenza in volume di plastiche nella Forsu conferita, in quanto tuttora vengono utilizzati sacchetti di plastica anche di tipo nero per conferire l'umido. Oltre a provocare occasionali fenomeni di intasamento, la presenza di plastiche nella FORSU costringe il gestore del depuratore ad un'ulteriore filtrazione del fango prima che questi venga sottoposto alla disidratazione meccanica per poi essere conferito a centri di compostaggio. Senza questo trattamento di filtrazione le plastiche in esso presenti finirebbero nel compost e conseguentemente sparse sui terreni agricoli.

La pulizia del digestore anaerobico ha richiesto un periodo dal 9 gennaio fino al 6 marzo 2023.

Da segnalare inoltre che dal 14 febbraio 2023 all'impianto di depurazione di Rovereto si è registrato un refluo in ingresso con valore così elevato di carico organico che il gestore è stato costretto a sospendere anche tutti gli altri conferimenti di rifiuti dall'esterno. Questi scarichi anomali sembrano cessati da alcuni giorni.


Comune di Rovereto
piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Assessore Andrea Miniucchi
Via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel 0464 452461
fax 0464 452798
miniucchiandrea@comune.rovereto.tn.it

Se la situazione degli apporti di liquame fognario rimangono nella norma, con il digestore anaerobico ora pulito, si conta di poter riprendere il ricevimento della FORSU dall'inizio di aprile p.v.

3 e 4. E' evidente che queste problematiche possono essere mitigate anche attraverso una campagna di sensibilizzazione volta ai cittadini. Quindi sarà cura del Comune di sollecitare i gestori degli impianti a operare una corretta informazione alla cittadinanza tramite news letter, comunicati stampa e informazioni sulle buone pratiche anche attraverso i siti istituzionali, compreso quello comunale.

Cordialità,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Andrea Miniucchi